

RELATÓRIO DE VISTORIA

Rua da Cidreira, 71 – Sítio Barrocada

Objeto: Contenção de Talude, Recomposição de Via e demais serviços afins.

Informamos o que provocou a interdição da mesma. Devido ao desabamento houve também solapamento da via. O presente relatório visa apresentar as condições que as chuvas fortes que atingiram a região no final de janeiro causaram o desabamento de muro de alinhamento de edificação da Rua Cidreira, nº 71 - Sítio Barrocada com alta declividade e em processo de erosão que provocou a interdição da via.

Após vistoria preliminar realizada, foram verificados os sinais de diversas e graves patologias como formação das cunhas de deslizamento já citadas e com possibilidade crítica de desabamento, podendo ocasionar acidentes com vítimas no local.

Em vistoria pelo local, constatamos que houve evolução do solapamento decorrente de novos eventos de chuva forte e a ausência de reparo do muro cedido

Diante destes fatos, entendemos esta ser **uma situação de risco iminente**, exigindo **rigorosas e imediatas providências** para eliminar a situação calamitosa retratada e os riscos existentes supra descritos.



Engº Ricardo F. P. Camino
RF nº 300.955-6
SAURB