

Introdução

UNIDADE : **MINI BAL. COM. GASTÃO MOUTINHO**

LOCAL : **R. CEL. JOÃO DA SILVA FEIJÓ, 80**

PREFEITURA REGIONAL : **SANTANA- TUCURUVI**

DISTRITO : **MANDAQUI**

CUSTO DA INTERVENÇÃO : **R\$ 180.114,64**

ESTÁGIO DA OBRA: **EXECUTADA**

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE : CE SÃO MANDAQUI

LOCAL : RUA. CEL. JOÃO DA SILVA FEIJÓ, 80.

PREFEITURA REGIONAL : SANTANA - TUCURUVI

DISTRITO : MANDAQUI

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Serviços de manutenção e conservação predial da edificação, segundo as necessidades apontadas em vistoria conjunta com a direção da unidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁREA EXTERNA

- Pintura de muros de divisa;
- Pintura nas fachadas da edificação;
- Adequação no sistema de iluminação;

QUADRA

- Pintura de piso;
- Pintura dos muros;
- Reparos com massa em trechos pontuais;
- Demarcação de modalidades esportivas;

ÁREA INTERNA

- Pintura de paredes;
- Reparos com massa em trechos pontuais;
- Adequação no sistema de iluminação;
- Substituição de portas danificadas;

BANHEIROS E VESTIARIOS

- Adequação no sistema de iluminação;
- Substituição pontual em louças e metais;
- Substituição dos vidros quebrados;
- Substituição de espelhos danificados;
- Substituição de portas danificadas;























