

Entrega PDM	nº de contrato	nº de processo SEI	nº de documento SEI do relatório de inspeção	Data de entrega	Situação do relatório em 31/12/2019 ('concluído' ou 'com apontamentos')	OAEs (estruturas) inspecionadas	Detalhamento do conteúdo da inspeção (explicar o que é executado em uma inspeção... Ex.: análise estrutural, relatório de patologia, etc.)	OBS
Viaduto T05 Marginal Pinheiros	002/SIURB/2019	7910.2019/0000131-0	015179386, 015179493 (SEI RELACIONADO Nº 7910.2019/0000150-7); 015628720 (SEI RELACIONADO Nº 7910.2019/0000187-6)	mar/19	concluído	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	Entregue junto com a medição SEI 7910.2019/0000187-6 em mar/19, posteriormente anexado ao GPS em maio/19
Ponte Cruzeiro do Sul (Ponte Jornalista Ary Silva)	049/SIURB/2019	6022.2019/0001209-6	25065891	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte da Casa Verde (Ponte Jornalista Walter Abrahão)	046/SIURB/2019	6022.2019/0001208-8	25066349	mai/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte da Vila Maria (Ponte Presidente Jânio Quadros)	051/SIURB/2019	6022.2019/0001207-0	025066459, 025066480, 025066500	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	Entregue no GPS em maio/19, mas devido a erro de codificação foi excluído (ver email anexo ao extrato do GPS) e reinserido em junho/19, data que consta atualmente no GPS
Ponte das Bandeiras (Ponte Senador Romeu Tuma)	048/SIURB/2019	6022.2019/0001226-6	025066681, 025066703	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Freguesia do Ó	047/SIURB/2019	6022.2019/0001211-8	025069969, 025070030, 025070081	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte do Tatuapé (Ponte Deputado Ricardo Izar)	050/SIURB/2019	6022.2019/0001222-3	25070981	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Pres. Dutra - Acesso a Pista Expressa	052/SIURB/2019	6022.2019/0001220-7	025071282, 025071363, 025071475, 025071571	mai/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Pres. Dutra - Acesso a Pista Marginal	053/SIURB/2019	6022.2019/0001219-3	25072232	mai/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Eusébio Matoso	056/SIURB/2019	6022.2019/0000805-6	025072741, 025072851	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Gazeta do Ipiranga	057/SIURB/2019	6022.2019/0000804-8	025073897, 025074060	mai/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Grande São Paulo (Viaduto Vereador Manoel de Oliveira Sala)	054/SIURB/2019	6022.2019/0000803-0	025080348, 025080396	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Cidade Universitária	059/SIURB/2019	6022.2019/0000807-2	25075532	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Ponte Cidade Jardim (Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo)	055/SIURB/2019	6022.2019/0000806-4	25079990	mai/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Gal. Olimpio da Silveira	058/SIURB/2019	6022.2019/0000802-1	25080837	mai/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Carlos Ferraci	061/SIURB/2019	6022.2019/0000995-8	25081152	jun/19	com apontamentos	1	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Miguel Mofarrej	060/SIURB/2019	6022.2019/0000994-0	025081544, 025081620, 025081708	jun/19	com apontamentos	2	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	Entregue no GPS em junho/19, mas devido a erro de codificação foi excluído (ver email anexo ao extrato do GPS) e reinserido em julho/19, data que consta atualmente no GPS
Viaduto Glicério	094/SIURB/2019	7910.2019/0000260-0	025082787, 025082887	ago/19	com apontamentos	6	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	
Viaduto Bresser	095/SIURB/2019	7910.2019/0000259-7	025083344, 025083387, 025083430, 025083469	ago/19	com apontamentos	3	Relatório de Patologia, Relatório de análise Estrutural, Relatório de Terapia, Ensaios, levantamento por laserscan e modelagem 3D	