

## Introdução

---

UNIDADE : **GINÁSIO ESPORTIVO DARCY REIS**

LOCAL : **AVENIDA GUILHERME, 1819**

PREFEITURA REGIONAL : **VILA MARIA/ VILA GUILHERME**

DISTRITO : **VILA GUILHERME**

CUSTO DA INTERVENÇÃO : **R\$ 170.117,29**

ESTÁGIO DA OBRA: **EXECUTADA**

---

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

---

UNIDADE : CE VILA GUILHERME

LOCAL : AVENIDA GUILHERME, 1819

PREFEITURA REGIONAL : VILA MARIA - VILA GUILHERME

DISTRITO : VILA GUILHERME

---

### **CARACTERÍSTICAS DA OBRA**

Serviços de manutenção e conservação predial da edificação, segundo as necessidades apontadas em vistoria conjunta com a direção da unidade.

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

#### **ÁREA EXTERNA**

- Pintura nas fachadas da edificação;
- Adequação no sistema de iluminação;

#### **QUADRA**


- Reparos com massa em trechos pontuais;
- Pintura de piso;
- Pintura dos muros;
- Pintura da arquibancada;
- Demarcação de modalidades esportivas;

#### **ÁREA INTERNA**

- Pintura de paredes;
- Reparos com massa em trechos pontuais;
- Adequação no sistema de iluminação;
- Substituição de portas danificadas;

#### **BANHEIROS E VESTIARIOS**

- Adequação no sistema de iluminação;
- Substituição pontual em louças e metais;
- Substituição de portas danificadas;






















refeitura.sp.gov.br  
155 1200prelsp

**SUS**

**PREFEITURA DE  
SAO PAULO**  
SAULO

Seja como cidadão e  
contribua para a  
saúde da comunidade.

**Água  
Parata  
COMBATA O MOSQUITO  
ele pode  
matar!**

Limpe os  
pratinhos  
dos vasos  
de plantas.





